

# Taladro / destornillador Makita DF331DWAE

El cartucho cuelga desde el día de la compra, se atasca. Un mes después, la 2 velocidad "cruja", después de un año (trabajo no intensivo) la 1 velocidad cruja. Akb 2.0 ah dbil!!! No malgastes dinero en esta escoria, compra otro modelo!!!

Dbil, el motor murió y el botón función durante 1,5 años

No hay suficiente par. LUZ DE FONDO, contragolpe del cartucho, fabricado en CHINA.

Solo un año de garantía total. Ahora dan dos años hasta para cualquier cosa china que se esconda bajo marcas nacionales, pero aquí dan solo 12 meses para un instrumento de nivel profesional.

El caso no es cerveza. Retroiluminación borrosa.

La batería no funciona mucho y cuelga en relación con el mango, pero no afecta el funcionamiento.