

# Neumáticos Toyo Proxes S/T

no lo encontr

El ruido solo kapets tom el auto en esta goma pens que los cubos estaban zumbando

Para m no hay ninguno

Un ruido ensordecedor, estridente, ubicuo aullido despues del 50% de uso. Cambi el piso de la suspensin, flancos.

con un desgaste del 50% en el Q7, el ruido es como en un avin, los flancos realmente se desgastan rpido.

1) 2 temporadas 50 mil km. LC100. las superficies laterales estaban gastadas en una mancha. haba una pista en el medio del 50% del ancho, por lo que se volvi peligroso en una carretera mojada. 2) en el barro inmediatamente lavado. se mete en un bache o lo cruza

RUIDO

Todava no encontrado