

Auriculares Gemix HP-100MV

La diadema, como toda la estructura, est chirriante. El sonido es malo. Los altavoces pueden reproducir relativamente bien solo la voz, es decir, las frecuencias medias del rango audible para los humanos. Los graves estn ausentes, los sonidos de alta frecuencia se escuchan con distorsin. La conexin del cable es bidireccional, por lo que los cables delgados se enredan y se tuercen justo en frente de la nariz. El micrfono es silencioso, as que para ser escuchado, ajusto la sensibilidad del micrfono al mximo en la configuracin del controlador.

No se ajustan lo suficiente a los odos.