

Auriculares Logitech H110

not found

Un cable corto, que apenas es suficiente para llegar a la unidad del sistema, que se encuentra en un nicho debajo de la mesa. No hay control de volumen ni interruptor de micrófono. Aparentemente, ahorraron dinero con ellos.

Los he estado usando durante 4 o 5 meses. El micrófono es muy malo y los auriculares son terribles. Escuché música durante 2 o 3 horas y luego me dolieron los oídos mucho.

No hay control de volumen, no hay absolutamente ninguna frecuencia baja (la vieja y barata Panasonic RP-HT6 por 5 dólares suena mucho mejor). No hay características escritas en el empaque, ni frecuencia ni sensibilidad. Al comprar, me guié solo por la apariencia y el nombre del fabricante. Las almohadillas para los oídos (almohadillas) son ligeramente convexas y están inusualmente cerca de la oreja.