

Lavadora de alta presión Bosch Advanced Aquatak 16

No encontrado

La bomba del fregadero es de metal, pero la salida en s, en la que se enrosca el filtro de agua, es de plástico. En vista de esta deficiencia, después del trabajo giro el filtro de agua para no romper el terminal de plástico.