

# Humidificador Boneco U7146

A menudo es necesario agregar agua

Despus de un mes de trabajo diario (5-6 horas), comenz a fluir, y esto est sujeto a todas las reglas de uso. La fuga no se descubri de inmediato, porque. est alto y debido a esto, el estante del gabinete estaba hinchado, tuve que ponerlo en un plato. No puede funcionar continuamente durante mucho tiempo, comienza a fluir con fuerza o no hidrata. El humidificador ha funcionado SLO 10 meses desde la compra, mientras que se us 6 meses de 10.

Poco volumen de agua. Los 0,5 litros de agua prescritos se consumen en 4-5 horas a plena capacidad.

Trabaj por poco tiempo. La eficiencia es simblica.

Tal vez haya ms algn da :)

El precio es el caballo, la mano de obra es regular. Diseo con una botella "para un aficionado". Control de capacidad mecnico trasero: difcil de operar.

Ventilacin demasiado abierta. si lo empujas un poco, definitivamente derramar algo

Una botella de medio litro no es suficiente. A plena potencia, la botella sale en 2 horas. Despus de 3 das de funcionamiento, el ventilador comenz a zumbiar y traquetear muy fuerte. El ventilador no se apaga cuando no hay agua. )

Poca potencia, fugas y zumbidos

Un precio bastante alto, pero lo ms importante, dej de funcionar despus de un ao

No para este rango de precios.

Una botella de 0.5, para ser honesto, no encontr inmediatamente que no fuera adecuado para muy grandes habitaciones.

Capacidad muy pequea, no suficiente para la noche. El precio parece un poco excesivo para tal capacidad. Por lo tanto, quizs a alguien no le guste la luz de fondo (pero puede pegar el diodo dentro Si de verdad quieres).

FugasZumba durante un minuto despus de encenderse

Se rompe rpidamente: la membrana deja de funcionar. Por experiencia personal - dentro de 9-15 meses. Ahora estoy en la 4ta cuenta, no se pueden reparar por falta de repuestos.

Una botella de medio litro de agua en el modo mximo no es suficiente para la noche. Despues de un ao y medio, dej de suministrar vapor.