

# Tarjeta de video Gigabyte GeForce GT 1030 OC 2G

A no lo s

No hay suficiente potencia del tocadiscos de serie, mejor ponerlo ms potente, digamos de msi con gran cantidad de blades . El bus es demasiado pequeno.

No ms.

Hace un ao costaba 6500 rublos

Falta de memoria de video

Los juegos nuevos no tiran o ultra bajo 30-35 fps

Memoria pequena bus width

g- sync se ha truncado (no est en los controladores). los juegos nuevos y modernos se niegan a iniciarse, no funcionan o funcionan con retrasos infernales. Puedes jugar juegos anteriores a 2019 en configuraciones bajas y obtener un fps relativamente decente de 30-60, aunque habr escasez de memoria de video .por alguna razn no puede mostrar ybcr completo, pero solo limitado (intel video core puede hacerlo completo).

)Rendimiento

Bus pequeno de 64 bits.