

Caldera de calefaccin BAXI Eco Four 24 F

La pantalla es pequea e inconveniente. Para mirar el manmetro, debe inclinarse debajo de l. Debido a esto, la presin en el sistema de calefaccin comienza a saltar y se apaga constantemente por error. Cuando se establece en 50, puede obtener la salida en diferentes momentos y velocidades de flujo, desde hielo hasta agua hirviendo. Nuestro hijo se escald debido a esto. No hay alarma de error: puedes sentarte junto a l y notar que esta porquera solo se apaga cuando hace fro. Agregue un chirriador por 5 rublos. Reemplazo 10 tyr. Viste este tablero: hay componentes por 1000 rublos a precios minoristas. Los estabilizadores no ayudan mucho, todava mueren. Es solo que el circuito es as. Puedes hablar de este milagro de la tecnologa durante mucho tiempo... El lema de Baxi es "salva sin importar nada!".

result que el tubo se insert mal en el intercambiador de calor.

Por supuesto, hay calderas "ms interesantes" en trminos de llenado, capacidades y conveniencia y otras caractersticas del hogar ... pero para esta categoria de precio, es difcil identificar las deficiencias de esta caldera ...

que las calderas ahora se fabrican en China. Hacen mucho ruido y la bomba funciona constantemente. Tal vez slo estoy siendo engaado. El punto esta en los especialistas.

La temperatura es 76-32, y se pone a 45, despues hierve, al otro dia da error E40, dicen que hay que cambiar la placa, esto es para 2 meses de trabajar, Qu esperar a continuacin?

En los modelos Fi, no recomiendo instalar un diafragma (arandela del acelerador), especialmente en regiones donde la temperatura invernal cae por debajo de -15 grados. Con una lavadora, muchas veces da error E 03.

La gasolina consume mucho ahorro, no veo

da accidente e 35

La turbina funciona bastante fuerte. Por ejemplo, Westen Quasar es notablemente ms silencioso.

Esto es un inconveniente

Cada dos semanas se apaga y da un error E 03, debe llamar al maestro y cada llamada cuesta 500 rublos