

# Frigorifico Atlant XM-4214-514

El volumen, debido a que la unidad es estrecha, es pequeño: si un par de ollas, una sartén, más frascos-botellas se colocaron libremente en el Indesit anterior de menor altura, pero mayor anchura, entonces aquí tienes que elegir entre ollas o una sartén. De hecho, es adecuado para una pareja, pero no para una familia de 3-4 personas.

Por qué decidisteis que era tranquilo??!!! Por la noche, me despierto con el clic de la inclusión y el funcionamiento del compresor. También hay dos abolladuras en los lados inferiores

La unidad de control está oculta detrás de la puerta: al principio molestaba, luego apareció el bebé e incluso se regocijó!

La comida se almacena muy mal. Se echa a perder en unos pocos días, incluso si se congela por completo. El estante en el congelador no se mueve bien. Es difícil poner algo grande.

control de calidad deficiente en la fábrica: en el interior de la puerta hay una grieta de 6-7 cm de largo, la ranura del cajón central del congelador está curvada, por lo que la caja se saca con fuerza (esto ya se ha visto en las revisiones, probablemente un lote de este tipo). No fue posible superar las puertas sin la ayuda de Internet: el sistema es un poco extraño con detalles asimétricos. No puedo decir para todos los Atlantes, pero esto no es solo en este modelo. Una caja pequeña para verduras, 5-6 kg y no es muy conveniente que esté sola. |calidad de construcción, ruidos desagradables

No detectado.

Otros pueden tener suerte, pero el mío es bastante ruidoso, especialmente cuando está encendido, aunque lo configuro a nivel.

No sé otros, pero lo tengo zumbando mucho cuando trabajo y muy fuerte de vez en cuando. A veces entra en resonancia y generalmente comienza a zumbar por todo el apartamento. Tienes que levantarte y moverlo hasta que desaparezca el ruido. y en lugar de abrir la puerta, saca el refrigerador del nicho (se apoya en el azulejo). Vivo solo, así que el refrigerador está casi vacío. Y así, para que no se arrastrara, tuve que cargar el congelador con botellas de agua de 5 litros.

Montaje de clase económica, hay pequeñas imprecisiones en las puertas contiguas.

2 estantes están mal en el congelador

la caja en las cuas del congelador)La distancia entre los estantes

Todava no encontrado.

En la cmara superior, para colocar una jarra de tres litros, necesitas mover los estantes... pero est bien...

no encontrado todava))