

Neumticos Triangle TR918 205/50 R15 89V

ruidoso

resbalones al principio bajo la lluvia en el fro (menos de +10) no constantemente.

no

No es una marca. Por lo dems, todo es igual.

resbaladizo incluso sobre pavimento clido, flanco blando

ruidoso (especialmente si lo rellenas con ms fuerza o si tienes un perfil bajo) flanco dbil (si baja, cortar el lateral con un disco una o dos veces) mayor consumo de combustible (+20 % en negrita).

corto rendimiento a lo largo del tiempo

ninguno

ninguno.

Pequeo problema al equilibrar con tamao grande

no lo encontr

Suave, flotante, manejabilidad media y mal comportamiento sobre pavimento mojado.

Se comporta mal en clima hmedo, el automvil gira, sin embargo, casi igual, pero rompe en un chirrido al frenar demasiado pronto, la distancia de frenado es mucho ms corto. Ayer casi me choco contra el culo. Aunque, es posible que la goma me haya estropeado demasiado sobre asfalto seco y limpio. Mala adherencia al suelo Ruidoso. difcil. En comparacin con los Hankook de serie, me gustaban ms.

No

Todava no me he dado cuenta.

El volante se ha vuelto menos afilado.