

# Neumticos Lassa Greenways 195/50 R16 88V

flotando en el calor

La vibracin comienza despues de 110 km/h. El reequilibrio no ayuda, los discos estn en orden, lo revisaron. Cambio los zapatos por neumticos de invierno, no hay vibracin. A velocidad en charcos, sopla hacia un lado, el camino no se mantiene.

Los guijarros se atascan en la banda de rodadura y luego hacen ruido.