Autoradio Mystery MAR-919U

Pocas configuraciones

Por este dinero, todo est bien

No he encontrado ninguna significativa, lo he estado usando durante ms de un mes.La nica y estpida... el reloj est muy atrs, una diferencia de un minuto en un par de das.PS un mes despus... Todas las configuraciones fallan peridicamente... no se encontr ninguna raznPS despus de dos aos...problemas con la radio

todava no.

El tamao de las tarjetas flash no supera los 2 GB!

el transbordador podra haberse hecho ms largo al menos 3 mm, eso es todo.

No pude programar las estaciones de radio para el cambio rpido, sufr al configurar los minutos en el reloj)

Calidad de sonido deficiente

Poca potencia. Jugar solo con parlantes de bajo presupuesto, las buenas marcas no tiran. El brillo de la luz de fondo es muy fuerte y ciega al conductor por la noche. Al leer desde USB, el comienzo de la pista se corta. El sintonizador es dbil. Peridicamente, durante la reproduccin, emite una especie de "clics" y "clics".

Mal sonido, no es posible escuchar msica, no quiero encenderlo directamente, claramente no hay energa declarada, no reproduce, pero es phonite.

no es la interfaz de configuracin ms conveniente

el poder es pequeo,

- 1. Torpe cascada final. cada canal no est en un puente, hay 2 condensadores de acoplamiento para un total de 4 canales. los cables comunes de los canales estn conectados entre s.2. No hay proteccin sobre USB3. Preajustes de ecualizador intiles4. las teclas izquierdas estn mal presionadas5. Principio incomprensible de moverse a travs de directorios6. Random aleatoriza pobremente.
- 1) Los cables de alimentacin de +12V a la ignicin y la memoria de +12V se mezclaron. Despus de la

instalacin, no poda entender por qu la configuracin se desvaneca. Un fusible colgaba en el zcalo, debido a esto, tambin se apag un par de veces. Alicates y cortadores de alambre resolvieron el problema. 2) cuidado con el conector, al pegar la boca, accidentalmente dobl los contactos.

No encontr ninguna deficiencia

La calidad del sonido deja mucho que desear4x50W solo en papelLee el resto en los comentarios