

Cámara Sony RX10 IV

- necesita ms bateras

La batera es suficiente para 700 cuadros, en el camino necesita tomar un par o cargar con una batera externa

Sin estabilizacin de imagen con sensor shift (Para una lente tan focal, sera bueno)