

Neumáticos Dunlop SP Sport 9000

Termin en 45 000 km (carrera puramente de verano) 2 ruedas cambiadas, porque. Ambos tienen una hernia después de pequeños hoyos

- ruidoso, pero no crítico (comparar con Bridgestone Turanza)-muy duro-miedo a las roderas-se endurece a bajas temperaturas

ruido!!!

La inscripción "sport" es solo una inscripción Peso pesado

Ruidoso pero no da miedo

Ruido, rigidez

Baja resistencia al desgaste (se borra rápidamente), los flancos se borran con curvas activas. Se siente un poco de baches (al principio bombe hasta 2.2, luego bombe hasta 2.4 - los baches comenzaron a sentirse mucho menos), un poco ruidosos.

no

no.

La resistencia al desgaste es baja , ruidoso, duro

No detectado

Desgaste de los flancos, como ya se mencionó en las revisiones.

Todavía no

Se cae fácilmente sobre el pavimento mojado, como un esquí en los charcos. Recoge las uñas. Lado débil.

Cuerda débil, dubeet a temperaturas por debajo de +5 C

no