

Procesador Intel Core i7 Coffee Lake

No disponible, solo un poco caro.

sin pasta trmica debajo de la cubierta

necesita un enfriador normal y una caja con buen espacio.. calienta hasta 80 grados sin observar estas normas. cuando cambi la carcasa y el enfriador, la temperatura volvi a la normalidad a 65 grados

El precio es demasiado alto