

Sierra STIHL MS 361 45

Vi un camin de madera en casa de 18 metros cbicos solo en 1,5 das, mientras que durante este tiempo pincho y apil (me mantengo en forma por una cuestin de principios) la falta de una sierra: me gustara que fuera ms fcil (las manos comienzan para cansarse al final del da), come 5 litros por camin de madera

El filtro de aire puede soportar 1 da de trabajo, luego hay que lavarlo, bueno, esto no es nada! Todo lo dems solo hay +++!

Un pistn bastante endeble y alto costo de reparacin.

No tiene inconvenientes, bueno, excepto por el precio, por supuesto.

no

No. para nada.

no

No lo encontr, porque compar las sierras de 2005 y 2015 y me qued estupefacto... El modelo no ha cambiado nada en 10 aos de produccin. Desde hace 10 aos Carl!!! Resulta que no hay nada que mejorar en l...

pesado si se usa en casa para podar rboles

ahorro sin ergonomoma sin silencio sin ajustes finos sin purificacin de aire centrifuga no

Hubo un problema con el ralent. Simplemente no existe. Aparece despues de un tiempo de trabajo intensivo. El agua que entr no debe congelarse, cortada a una temperatura positiva.

En invierno, en los sitios de tala, cuando la nieve se mete debajo de la tapa del motor de arranque, el ralent deja de funcionar. Simplemente suelte el botn del gas y se detiene! la sierra es genial!!La marca es menos conocida que Husqvarna (excepto en el noroeste de Rusia)

Para una persona muy simple, es difcil poner en marcha la sierra.

Estos no son defectos, sino caractersticas: hora de trabajo 2) Acta cuando repostada con combustible de baja calidad. Prdida perceptible de potencia, eficiencia repugnante, Mientras que una mezcla de gasolina y aceite preparada por uno mismo no dura ms de dos semanas. Con un periodo de almacenamiento ms largo, las propiedades lubricantes se deterioran. Lo cual, cuando se trabaja a

plena carga, puede provocar en el peor de los casos rozaduras en el espejo del cilindro ((((((3) Las cadenas de sierra son adecuadas solo para las de la marca Stilev. No son intercambiables con el resto del paso original de la rueda dentada de transmisi3n. - Las cadenas originales son de muy alta calidad en trminos de parmetros geomtricos y nuevamente estn hechas de metal de alta calidad. Como resultado, hay un desgaste mnimo en la rueda dentada de transmisi3n y el neumtico. Escribo sobre esto porque cuando trabajando con sierras de otro fabricante, me encontr con cadenas de mala calidad imposible!Pero el afilado se perdi muy rpidamente durante el trabajo,