

Neumáticos Hankook Ventus ST RH06 285/50 R18 109V

no revelado.

ruido, ms precisamente RUIDO - zumbidos ms fuertes que el invierno salpicado de 7 Hakka. Pero despues de leer las reseas, estaba preparado para esto.

Ranuras anchas de drenaje, las piedrecitas se atascan en ellas y al conducir suenan como pas

no le gustan los baches

Tropec durante la temporada con el Grand Cherokee 265/50/r20.

Comportamiento todoterreno, fuerte bacheo, ruido, duro

Despus de una carrera de unos 45.000 km, sali una hernia lateral. Quizs este modelo tenga miedo a los impactos laterales, pero esto se puede atribuir a muchas otras marcas. La reparacin de este "portac" es posible (al menos para m). Tengo un parche, la hernia no se ve, se presta para equilibrar, lo puse en una llanta de repuesto de tamao completo (la herida era una "banana").

ruido, aquaplaning

flanco blando, pinchado con piedras El hielo, la nieve est contraindicado. Me met en la papilla de nieve, daba miedo, patines.

al conducir sobre una imprimacin mojada y hierba, no hay suficiente agarre. aunque el 4x4 tiene miedo a la suciedad.

Muy ruidoso despues de 80 km/h, empieza a zumbar fuerte, y el zumbido depende de la calidad de la carretera asfaltada.

encendido no ayuda.

Puramente veraniego... una vez en un hielo ligero y derretido (la papilla es ms corta, pero muy dbil) en la curva decid reducir la velocidad hasta el final y tena muchas ganas de patinar la parte trasera... pero la estabilizacin y / o 4WD salv (auto 4WD Haldex) (No hay problemas con el velcro de invierno en el mismo giro)

traccin en carreteras mojadas, aquaplaning temprano

Ruido, estruendo, despues de 90 km. Las laminillas laterales se han desgastado de manera

desigual, segun un experto de la empresa Kumho, debido a que acelero rpidamente.

muy, muy, muy ruidoso, despues de 130 comienza a flotar