Sierra Husqvarna 450 15

No identificado todava.

Estoy cansado de andar con ella para los servicios, dicen que el carburador necesita ser reemplazado - es caro.

No lo s

No

No lo saba encontrarlo.

No

Comparado con Calm, por supuesto arranca peor .

envidia de vecinos y competidores

impulsa mal el aceite (bomba de aceite) y el tensor de la cadena falla con el tiempo (la cadena se hunde rpidamente luego aprieta)

todava no

A veces parece que es un poco pesado.

Hasta ahora no encontr

Hay dos inconvenientes, a saber:1. Despus de unos minutos de funcionamiento, la cadena se estira, dado que la sierra y la cadena son completamente nuevas, es decir, la cadena que vino con la sierra.2. El sistema de ajuste sin llave a primera vista es conveniente porque no se necesita una llave y puede apretar la cadena con un perno especial con manija, pero despus de usarlo, despus de unos meses, el sistema bloque la cadena para que ese humo salio y despues de eso fue imposible instalar la carcasa superior trasera, apenas la habia instalado me di cuenta que la sierra "no se arreglaba", o sea que tendria que ir al servicio

No.

debajo de una funda removible, probablemente lo lleve a la garanta

Hay pocos repuestos originales, incluso de distribuidores, solo bajo pedido. La buena noticia es

que estas aplicaciones. Las piezas no son necesarias durante mucho tiempo. Rompe las cadenas, porque en Rusia no hay cadenas de alta calidad (remachadas de bahas).