

Multiherramienta Bosch UniversalMulti 12 060310302

No

mecanismo de cambio rpido conveniente, pero realmente sper conveniente y realmente simple y rpido, pero esto es un inconveniente para los agromen.El sistema de fijacin Starlock no es tan bueno malo, pero el sistema de sujecin web autoclic no es muy bueno, lo explicar: en el gop azul 12V tambien es starlock (es decir, 12, 18 tambien es autoclic), pero solo hay un imn que sostiene la red, y la red en s est en el perno de todos modos, y hay muchos adaptadores para l, y el bosch original, pero es en este que la abrazadera de red est en autoclic y simplemente NO hay adaptador para piense y no est en la naturaleza, lo que significa solo consumibles originales. Lo son, hay muchos de ellos, ped en Francia, por alguna razn es ms barato all que en Alemania, pero el precio es el doble que el estndar ois Por lo tanto, preprese para gastos costosos o compre otro