

Sistema de audio para automvil Pioneer TS-G1720F

no encontrado

No

No estn aqu

No reproduce la parte superior ms de 12kHz, gracias al diseo de mierda del enlace HF. No hay transparencia en el sonido y "cristal con campanas", las partes superiores son opacas y no pronunciadas. No tiene una potencia de ms de 30 vatios, comienza a chirriar.