

Fuente de alimentacin Xilence XP750MR9

tendria mas salidas a tarjetas de video, porque las modernas ya necesitan 3 salidas pci, y aqui 2 y las mas potentes ya no funcionarían, aunque 750 watts deberían ser suficientes y los divisores de potencia deberían ser peores de hacer porque simplemente pueden quemar la tarjeta de video.

se calienta ms que otras fuentes de alimentacin, el cable no se ve muy bien, ao de garanta predeterminado