

Fuente de alimentacin Zalman EBT-ZM1200

El ventilador de la fuente de alimentacin continua funcionando durante aproximadamente 2 minutos despues de apagarse a la velocidad de inactividad que tena la computadora antes de apagarse

Y no hay ninguno

Ruidoso, quemado.

Ruidoso, quemado.

Ruidoso a media carga. En un momento dej de funcionar.

1) Muy fuerte! Los ventiladores son ruidosos incluso cuando estn inactivos! Esta es la parte ms ruidosa de mi PC. Cambiar a algo ms silencioso.2) Cables muy duros, difciles de insertar en los conectores.

- la proteccion contra sobrecarga NO funciona- la proteccion contra sobrecalentamiento NO funciona- no retiene la carga / voltaje suficiente tiempo establecido por los requisitos de los estndares ATX

cables esclavos, es decir, rayas anchas y planas, estoy acostumbrado a trenzar en forma de malla, porque de esta forma, ocupan menos espacio y es ms conveniente estirarlos

Los cables se conectan en un bucle plano, a veces no es conveniente colocarlos. Todos los cables tienen un aislamiento negro: sin un multmetro o pinout, no est claro dnde y si se olvid.

Muy ruidoso bajo carga de trabajo! Amortigua fcilmente el sonido del enfriador de la CPU! El sonido es muy desagradable, zumba como un secador de pelo

No detectado

No

Ruidoso! Muy ruidosas, sin exagerar.

no son