

Fuente de alimentacin Xilence XP730R8

La eficiencia es muy baja, la lnea de 12 voltios solo tiene 300 vatios

fuera de servicio

Qu podra estar mal aqu

todava no