

Caldera de calefaccin BAXI Eco Four 1,24

Al principio, a veces dejaba de encenderse. Debido a esto (est en el garaje) en heladas severas, se apag y se congel. Como resultado, el intercambiador de calor revent y el interruptor de presin se deterior. Pedimos en lnea y los cambiamos nosotros mismos. Muy interesantes conexiones de tubos de cobre con un intercambiador de calor. Necesita algo de habilidad para instalar. Y todo es tan simple. Despus de eso, tres aos funcionan como un reloj. Nadie controla la calidad del agua

No se trata de una ignicin suave. A veces, cuando se abre un grifo de agua caliente, la caldera se enciende como despus de la explosin de una granada. Llegaron especialistas de 2 empresas, pero no pudieron hacer nada. El control de temperatura del agua caliente tambin funciona muy mal. Si enciende un chorro delgado, el agua se quema, y si es ms fuerte, entonces un poco caliente.