

Disco duro Silicon Power SP040TBPBDA85S3S

Incompatible con televisores, funcionamiento lento despues de un corto tiempo de conexin

No

todava no lo s

S, en mi opinin, ninguno

Primero, la parte inferior del plstico se cay despues de un mes de uso muy cuidadoso y cuidadoso. a prueba de balas. En segundo lugar, a veces arbitrariamente, sin ningn factor externo, se desconecta de la computadora.

El disco no funciona correctamente, se quita constantemente.