

# Calentador de agua Roda Aqua INOX 50 VM

La calidad es basura.

no

no.

A pesar de que el indicador de temperatura aqu es digital, sus lecturas an no son del todo precisas. A juzgar por las mediciones con un termmetro de laboratorio, la temperatura se sobreestima en unos 3-4 grados. Por alguna razn, estaba seguro de que un calentador de este tipo debera funcionar en silencio, y en los primeros 3-4 meses fue as, pero despues de seis meses, cuando funcionaba a plena potencia, ya estaba silbando a plena capacidad. Parece que el elemento calefactor ha comenzado a crecer con escala ((

-

No lo veo por m mismo - todo est bien.

No mereca estar enojado con el agua, pero en principio Todava no he tenido una rabia normal en las calderas.