

Calentador de agua Roda Aqua INOX 50 HM

La calidad es basura.

no

no.

A pesar de que el indicador de temperatura aquí es digital, sus lecturas aún no son del todo precisas. A juzgar por las mediciones con un termómetro de laboratorio, la temperatura se sobreestima en unos 3-4 grados. Por alguna razón, estaba seguro de que un calentador de este tipo debería funcionar en silencio, y en los primeros 3-4 meses fue así, pero después de seis meses, cuando funcionaba a plena potencia, ya estaba silbando a plena capacidad. Parece que el elemento calefactor ha comenzado a crecer con escala ((

-

No lo veo por mí mismo - todo está bien.

No me enojé con el agua, pero en principio las calderas todavía no tienen el rango normal.