

# Gamepad ThrustMaster T150 Force Feedback

Calidad de construcción, calidad de los pedales, manillar delgado, frgil, volteo de los pedales, calidad de la barra transversal

La calidad de construcción es un poco mala, hay chirridos

Materiales de mala calidad (goma, plástico) Abrazadera frgil Resortes de pedal de estiramiento rpido

Borde delgado.

No