

Auriculares InterStep SBH-520

A veces el auricular izquierdo se cae (muy, muy pocas veces), me gustara que el tamao fuera un poco ms compacto

Un mes despues aparecieron ruidos en un odo (no les entraba agua), despues de una PEQUEA cada, el auricular izquierdo comenz a engancharse muy mal y la conexin con l se interrumpe constantemente. El estuche no es fcil de abrir. Los auriculares no siempre se apagan automticamente cuando los pones en un estuche, porque sin imanes no siempre entran en contacto con los contactos.

Todava no notado