

Limpiador a vapor Clatronic DR 3280

No

conectores de cepillo

Muerto 2 meses despues de 3 limpiezas de media hora. Lo ms probable es que haya tenido mala suerte.

uno, descrito a continuacin...

No logr limpiar el horno.

Cable corto, el cable no se esconde como en una aspiradora. Tengo un adaptador roto, no entra en garanta y es imposible comprarlo en cualquier lugar, hay que tirar el limpiador a vapor. cordn corto. No limpia para nada la grasa vieja (estufa, horno, etc.) muy endeble, y la manguera de vapor est mal fijada, revent... en general, horror.... y hoy tambien se rompi el cepillo principal, el con una boquilla, es imposible comprar materiales componentes

Incluso la seda no plancha. No lava la superficie de coccin de la estufa sin un remojo preliminar con detergentes, y luego, durante mucho tiempo con detergentes, lave las boquillas de los cepillos. Al lavar cristales deja manchas negras de goma (boquillas) sobre marcos de metal-plstico blanco. La temperatura del vapor deja mucho que desear. Dificil de cambiar las boquillas. Lleva mucho tiempo enfriarse para agregar agua. Cable y manguera cortos, hay que sustituir una silla para lavar las ventanas (la longitud de los tubos no es suficiente) o levantarla sobre el mueble para lavar los muebles de cocina colgados.

Funcion durante medio ao. roto. no reparable. en general, un mal dispositivo.

De hecho, como en otras revisiones, las nicas deficiencias estn en los cepillos, pero no como algunos escribieron que todos los cepillos se cayeron de inmediato, no es cierto! Suficiente tiempo... once))) Entonces, buscar nuevos complementos, como cualquier otra tcnica con el tiempo.

Demasiadas precauciones de seguridad en el trabajo, todas las dems contras, supongo que en el futuro se arreglar

Maneja muy mal la grasa. La temperatura del vapor en la salida sin boquillas alcanza los 110 grados. cuando se usan boquillas, la temperatura desciende por debajo de los 100 grados (aproximadamente 90-95)

Todavía no lo he encontrado, aunque solo hay una vista, no hay enrollamiento del cable, es un inconveniente.

los cepillos se deterioran rápidamente, pero puede pedir otros nuevos en el servicio

la calidad deja mucho que desear. durante el funcionamiento, se siente un olor desagradable a plástico. los cepillos no están pensados para todas las superficies, un cable corto.

todavía no notado.

Cepillos, olor, calidad