

# Taladro / destornillador Metabo BS 18 602207560

la garantía no aclara qué tipo de reparación implica

Este es el modelo más barato de esta serie. No hay indicación de la carga de las baterías, el cartucho es completamente de plástico. El mango y el gatillo no están recubiertos de goma, pero están hechos de plástico blando. Sé de esto, así que no lo considero un inconveniente crítico

Después de 2 años con la batería, el sensor comenzó a mostrar una división, luego se irritó instantáneamente, tendrá que cambiar

No detectado en un año y medio de funcionamiento.