

# Procesador AMD Phenom II

Se calienta mucho en los juegos modernos hasta que la computadora se apaga, el conjunto estandar: ventilador, radiador: no pueden hacer frente, necesita para colocar un segundo ventilador adicional en el radiador y fuente de alimentacin no inferior a 700 W. Se proporciona montaje en el radiador para el segundo ventilador.

no hay tal dinero

disipacin de calor relativamente grande

solo se usa memoria DDR2 y eso es!!!

El enfriador hace mucho ruido

enfriador - gv . al principio pens que lo hara, pero no, se calent en 2 minutos y reemplac el ruido como el de un ventilador domstico en el rack.

6 ncleos solo se pueden encontrar a 3,2 GHz. A pesar del funcionamiento normal debajo de la hielera en caja, no es grave

la hielera ruidosa, deberas tomar otra

no es una hielera muy buena ya que el ego anuncia lo suficientemente ruidosa como para comer y mejor.