

Fuente de alimentacin Corsair CP-9020087-NA

No lo he encontrado en 3,5 aos

Excepto por el precio, pero es un precio por la calidad.

Cubierto despues de tres aos de funcionamiento. Enviamos para un reemplazo de garanta a los Pases Bajos. Ruidoso y silbante durante los ltimos dos aos.

un precio terrible!

Malditamente caro. Corsair Link es un juguete innecesario. No veo ninguna ventaja notable sobre mi viejo Chieftec Nitro 750 de la primera serie (Qu edad tiene? Ya tiene 6 aos? Todava funciona, se vende con una computadora vieja). A veces, despues de salir del modo de suspensin, chirra (se trata reiniciando o negndose a dormir, eleg lo ltimo).

A menos que el precio, pero esto es una tarifa por la calidad.

precio, pero la parte superior es el top, y merece la pena

Un chirrido constante que no todo el mundo aguanta. Precio.

se rompi despues de 5 das de uso, conectores apretados

ventilador muy ruidoso, se sobrecalienta excesivamente en un sistema de baja potencia, el mdulo no siempre funciona correctamente en la versin blindada y es intil

PITIDO (!) cuando la computadora est apagada

1. Especficamente, uno de los conectores responsables de la fuente de alimentacin de 24 pines no se "enganch", pero no fue tan crtico como para cambiar completamente el bloque o modificar el cable yo mismo. Este es un problema comn. 2. Precio. 3. Necesita un cabezal USB (2.0) gratis en la placa base, si no tiene uno, tome el AX1200 (sin i).

El parloteo apenas audible se volvi fuerte y molesto despues de dos semanas de trabajo bajo carga. Precio.

Despues de 3 meses de funcionamiento, se apag repentina y aleatoriamente

No encontré cómo configurar el umbral de funcionamiento del ventilador según la potencia en modo automático, la válvula arranca a 400 W el precio es alto