

istema de refrigeracin Cooler Master MasterAir MA610

Un poco grande, pero en teora sabes lo que ests comprando, por lo que difcilmente puede considerarse una desventaja

Los tubos de cobre en lugares adyacentes a la cubierta de la CPU roan como dientes, pero no afecta mucho el trabajo, es audible, es silencioso al ralent, pero como a la menor carga arranca y es bastante ruidoso. En mi humilde opinin en el cerrado no se escuchar. y vibracin. Me encontr con un tocadiscos defectuoso, golpe en el min. revoluciones, y en alto vibr y transmiti toda la vibracin a la alfombra. fee

No such

Sin comentarios y problemas

No