

Wi-Fi adaptador TP-LINK Archer MR400

1) Baja sensibilidad de recepción 3 y 4G - peor que la de un teléfono
2) Amplificación débil de antenas estándar
2) Incómoda conmutación de entradas: LAN - 4G (solo con PC).

Demasiado caro
La señal en el patio es algo peor de lo esperado
Fijación insuficiente de la posición de las antenas removibles (la desventaja, sin embargo, no afecta la calidad del trabajo)