

RAM Patriot Memory PVLR416G240C4K

La iluminacin no es uniforme, el plstico con diodos est mal fijado y se tambalea.

La iluminacin no es uniforme Destacan 4 diodos. Se enciende solo en un color (rojo) No creo que esta memoria tome frecuencias arriba de 3200-3400. Voltaje de funcionamiento aumentado inicialmente a 1,35 V.

Terrible potencial de overclocking