

# Sierra Ryobi RTS-1800SG

El contragolpe de tope paralelo y, como resultado, no se establece paralelo al disco. Piernas bastante flacas. Tuve que hacer una mesa pesada y estable y sujetar la sierra a ella.

Hay rodamientos baratos, aunque son de marca, puedes cambiarlos ms tarde si lo deseas. Por otro lado, esto es una ventaja, el fabricante ahorra en lo que luego puede corregirse / reemplazarse por s mismo. Si los rodamientos fueran ms caros, el precio sera diferente. Debe monitorear el estado y no habr problemas.