

Carcasa Gamemax G561-B

Inconveniencia en el montaje

Ventilacin dbil de la caja bien, no brille mucho. Las pastillas estn lo suficientemente llenas, deben limpiarse regularmente.

Ubicacin inferior de la fuente de alimentacin, sin conectores HDD

s, el vidrio no es tan caliente, s, no es el ms grueso, pero en principio la rigidez de las normas. as que incluso percibo la "sutileza" condicional como un plus, porque el peso es menor.

El material del cuerpo es muy fino, el ojo de buey est hecho de un cristal muy malo, como el cristal del panel frontal. Un lugar para HDD de 3,5 mm. Como tengo 2 discos duros y un SSD, se puede atornillar ssd a la caja, y HDD, solo poner uno y poner el otro encima.