

# Aspirador Mystery MVC-1103

la manguera no encaja en la carcasa, es dbil

El filtro est obstruido, el cable est doblado en forma de ocho y no quiere volver a subir

Mucho, la potencia de succin cae muy rpido, limpiar el filtro, no tengo tiempo ni siquiera aspirar el apartamento, y l apenas succiona. Y no puede encontrar filtros HEPA reemplazables en ningn lado. Tengo que lavar los viejos cada vez.