

RAM Crucial CT51264BC1339

- No se not (durante 3 meses).

No

Primero, despues de la instalacin en la computadora porttil, Win8 no se inici. Pens todo, navegu!
Resulta que primero debe encender la computadora porttil sin batera, solo desde el cable de salida.
Despus de este evento, todo encaj. Sin comentarios!

Tal vez, tiempos... pero esto no afecta el rendimiento real, pero deja que los amantes de los puntos de referencia sufran. En una mquina real, los sticks de gama alta en comparacin con los ms baratos (no sin nombre) dan un aumento de 1-2 marcos miserables en promedio, por lo que es mejor invertir en otra cosa...

Funcion durante aproximadamente la mitad un ao. Luego, Windows comenz a caer en la pantalla azul cada 3-10 minutos y se reinicia. En el momento en que apareci la pantalla azul por un segundo, logr ver algo con la memoria...

An no lo he encontrado

Tal vez sean los tiempos... pero esto no afecta la realidad actuacin, pero los amantes de los puntos de referencia los dejan sufrir. En una mquina real, los sticks de gama alta en comparacin con los ms baratos (no sin nombre) dan una miserable ganancia de 1-2 cuadros en promedio, por lo que es mejor invertir en otra cosa...

Todava no.

Bueno, el nico inconveniente, para m, se vende en un paquete que no es tan fcil de abrir sin daarlo.

Reduciendo la frecuencia para el hierro a 1066 MHz

Tiempos aumentados.

Tiempos aumentados.

Todava no encontrado .

ndice de rendimiento de Windows - 5.5