

Ratn Cougar Revenger S

El cable es un poco travieso. Los botones principales juegan un poco

El botn izquierdo del mouse es notablemente ms silencioso que el derecho. No queda claro si presion el botn o simplemente se movi hacia un lado nuevamente. Dos botones adicionales estn ubicados demasiado alto, es inconveniente presionarlos rpidamente. En ratones grandes, deben ubicarse ms abajo. Los retrasos entre las instrucciones de macro en un juego real por alguna razn a veces difieren, parece que el mouse "se detiene" en algunos puntos, por lo que la secuencia de instrucciones para macros que son estrictamente ligado a los retrasos es violado, anulando la posibilidad de su uso.

El alambre sera mejor construido en el centro. A veces se enreda, se eleva un poco, es incmodo...