

# Aire acondicionado Panasonic CS/CU-E15MKD

Falta

1.La temperatura actual en la habitacin no se refleja2.No hay retroiluminacin en el control remoto.

No encontrado.

17.05.2012-No est claro por qu la gente escribe sobre el modo silencioso de operacin. No lo creo. El ruido decentemente, adems, peridicamente comienza a zumbiar, luego susurra y luego cruje. Piensa demasiado antes de comenzar a calentar o enfriar.Las luces son demasiado brillantes. especialmente azul. A alguien le puede gustar dormir con una luz de noche, pero a m no. Pero el control remoto sin retroiluminacin. Muy inconveniente. En resumen, el principal inconveniente es el aumento del ruido y el zumbido peridico (un aullido tan obvio) que interfiere con el sueo. En el modo automtico Air swing, las persianas no se mueven. Aunque, en teora, deberan oscilar hacia arriba y hacia abajo. los indicadores brillan como un rbol de navidad, pero ya me acostumbr, incluso me empezaron a gustar, el mando a distancia es incmodo en la oscuridad, no se ve nada sin iluminacin, pongo las persianas de noche paralelas a el flujo para que no sople en la cama.

Las instrucciones no explican claramente qu es AutoComfort y cmo funciona. No se revelaron ms deficiencias.

???? probablemente el precio. Lo tom por 8000 UAH (\$ 1000) - ahora ha bajado de precio en la moneda, el nuevo hryvnia es simplemente un horror.

1. Lo ms importante para m es el chirrido de alta frecuencia en el estado apagado (!).2. Indicador de "sensor de patrulla" muy brillante. Realmente no estoy bromeando con el tema de la ionizacin, pero para poder dormir, debe apagar este sensor, dejando la "ionizacin" ya sea "hard-on" o "hard-off". PatrolSensor: lo activa "si es necesario" Cuando enciende el kondeya desde el control remoto, el modo PatrolSensor se activa de forma predeterminada. 3. No hay un modo de suspensin especial (escribir ms detalles en los comentarios)4. Sin modo de ventilacin5. No recuerda algunos extras. modos que se restablecen cuando lo apagas / enciendes

todo est en el nivel ms alto

todos los dispositivos y supuestamente logros son propios menos Control de presencia: no funciona. o comienza a soplar en su direccin, si es un nio, entonces el flujo lo golpea directamente Ionizador: no entendi si lo es o no. normalmente hay una descarga de aire, en este caso no lo es Constantemente se apaga espontneamente. Pensamiento muy, muy, bueno, muy largo. a la irritacin durante mucho tiempo. tal vez hasta 15 minutos! pensar.no hay un manual de instrucciones inteligible.no hay un centro de servicio inteligible. Una gran cantidad de centros de servicio no

significa que todos funcionen. El 70% de estos servicios solo estn sacando dinero.

Averiado

complicado de usar el control remoto: pocos botones para configurar los modos

el instalador autorizado usa componentes defectuosos

Luz de fondo ligeramente menos brillante para la indicacin del modo nocturno o su ajuste de lo contrario, parece una pequea luz nocturna. Aunque a mi familia le gusta, a diferencia de m. Siempre quieres que algo sea al menos un poco ms barato...

ruido de alta frecuencia, sin indicacin de temperatura, insuficiente regulacin del caudal en el plano vertical, en modo Cool nunca se ha apagado solo

Funcionamiento inestable en modo refrigeracin. Potencia insuficiente.

Emite un nico hedor desde el primer da. Hoy llamaron al servicio en Kyiv y dijeron que quitaran todo el sello y lo reemplazaran por otro. No s cmo terminar todo.