

Amplificador BIG 900BV

Miedo a la humedad y la condensación, bloque las vas, cambi los transistores de la fuente de alimentación, agreg aislamiento a la fuente de alimentación. Con humedad y después de las heladas, es mejor no encenderlo...

Miedo al agua y condensación después de las heladas. Hubo una superposición de las pistas de la humedad, tuve que cambiar los transistores en la fuente de alimentación. El cable de alimentación no se puede desconectar. No se han identificado otras deficiencias hasta el momento.