

# USB-palo A-Data C008 16 Gb

Sin LED, velocidad de escritura muy lenta.

Todava no visto

Sin LED

Sin LED. Funcionamiento lento.

Velocidad de lectura 18-20 Mb/s

No detectado

Muy lento

Sin LED

Escritura demasiado lenta!Escribe 5 Mb/s, lee 25-35 Mb/s (en Total Commander al copiar archivos pequenos, como video AVI de 1,5 Gb) Tamao de clster estndar FAT32.Otras unidades flash en la misma computadora son mucho ms rpidas para escribir!

Sin inconvenientes. Bueno, tal vez el botn de extensin es suave y resbaladizo, difcil de dar. Aunque hay algunos beneficios en esto. La unidad flash ha existido durante mucho tiempo y el mecanismo de expulsin sigue siendo el mismo apretado, no suelto. conducir. esto es muy molesto

NO! instancia nica

Se calienta la velocidad y la compaa no es muy buena

- No revelado.

1. sin LED2. se calienta un poco cerca del conector USB3. buggy de una manera terrible (tal vez esta es una copia de este tipo)

Lo tom por 16 GB. En realidad 14,7 GB (en bytes 16 millones, en gigabytes - 14,7). Aquellos. dos imgenes de un DVD de dos capas no caben :(Pero es ms un quisquilloso con los fabricantes "sin escrpolos"

Baja tasa de transferencia de datos