

# Cortacsped STIHL FS 45

Las bobinas comenzaron a funcionar peor.

Poca capacidad para la mezcla de trabajo, aunque esta es una ocasion para darle un respiro a la unidad.

Es difcil cortar hierba espesa y alta, despues de todo, la guadaa es ms para un csped y no hierba alta.

- un problema con las piezas de repuesto - trabajo del sitio y la oficina de representacin para 2 puntos

No se pueden cortar rboles y arbustos.

Eje flexible - es imposible instale cuchillos en l, solo hilo de pescar. Si el csped est alto, primero debe cortar la parte superior y luego bajar, de lo contrario, el csped se enrolla en la bobina y bloquea su rotacin. Despues de 5 aos de uso, este eje se atasc, tuve que llevarlo a una reparacin sin garanta: 2600 rublos.