

# Hervidor Vimar VK-153

Un hilo torcido sale por el pico.

La carcasa est hecha de vidrio ordinario, no templado, por lo que debe manipularla con mucho cuidado. ! Haba una grieta en el cristal. Plstico despues de seis meses, un ao comenz a agrietarse alrededor de la bombilla.