

# Procesador Intel i7-8700K OEM

Ninguno, excepto quizás un poco caro.

sin pasta térmica debajo de la cubierta

necesita una hielera normal y una caja con buen espacio... calienta hasta 80 grados sin observar estas normas. cuando cambi la carcasa y el enfriador, la temperatura volvi a la normalidad a 65 grados

El precio es demasiado alto