

USB-palo Silicon Power LuxMini 322

muy lento, esper 30 minutos para que se llenaran 6.6 gegas

Probablemente la unidad flash ms lenta que he tenido. No hay encaje incluido. Aparentemente, hay un controlador muy antiguo en el interior.

muy lento, despues de 2 meses dej de funcionar

La carcasa se ensucia fcilmente y tiembla, se raya rpidamente. Velocidad de lectura 18, escritura 7. (Lo prob con Check Flash) En pocas palabras: una unidad flash ordinaria, no encontr nada especial. .

Un gran inconveniente: la unidad flash muere a nivel de hardware . Cuando llega al servicio, simplemente se cambia a uno nuevo y no se trata de ninguna recuperacin de datos. Los militares dicen que esta es una enfermedad de este modelo

No detectada. Aunque para configurar e instalar todo lleva tiempo y esfuerzo. Pero en general vale la pena.