

# Calentador de agua ARTI WH Flat E

Todo lo demás: - al desempacar, encontraron uno de los dos soportes de pared rotos - control inadecuado, es imposible configurar nada excepto el tiempo de calentamiento a plena potencia (el servicio hueco no corta como configurar - en la segunda semana, el enchufe se quemó por completo debido a un mal contacto - después de un recuerdo, el marcador de la pantalla LCD comenzó a caer - después de tres meses comenzó a ponerse mojado, como cuando me dijeron que estaba bien - condensación ligera - luego, unos seis meses después, el tanque derecho comenzó a gotear - ...

comprado en ALLO. En el primer mes, se reemplazó el tablero de control. (la reparación no fue rápida y con "intensidad emocional"). Después de 1,5 años, comenzó a "cavar", dejó de encenderse ALLO se negó a cumplir con las obligaciones de garantía que se le otorgaron (al comprar, dijeron que la garantía del tanque era de 7 años).

Por supuesto, ocupa espacio en nuestra pequeña bañera, pero no mucho. Pero ahora siempre tenemos agua caliente y no hace falta calentarla.&nbsp;