

RAM G.Skill F4-3200C16D-16GTZR

no encontrado

no

No es compatible con el perfil XMP en Intel (probado en 3 placas base), aunque parece serlo, pero el fabricante no garantiza esto y no reconoce el matrimonio.

No revelado

nada es perfecto, los tiempos podran ser menos costosos en Samsung B -troqueles)

Todava no encontrado)

No